

Bedienungsanleitung KanaVape Vaporizer

Ladevorgang:

Laden Sie den Vaporizer zuerst auf. Dazu das Gerät in einen USB-Anschluss eines Computers stecken oder einen USB-Wechselstrom-Adapter benutzen. Das rote Licht zeigt, dass der Akku des Vaporizers aufgeladen wird, außerdem leuchtet die Spitze während des Ladevorgangs. Sobald die volle Ladung erreicht ist, wechselt das rote Licht auf grün. Jetzt ist der Vaporizer einsatzbereit. Das kann, je nach Energiequelle einige Stunden dauern.

Start Verdampfen:

- Schrauben Sie den Akku ab (gegen Uhrzeigersinn)
- Nehmen Sie die Plastikkappe von der Patrone und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn auf den Vaporizer (Akku)
- Ziehen Sie an dem Mundstück (siehe Beiblatt „Kanavape Vaporizer richtig Verdampfen“)
- Die Spitze leuchtet und zeigt damit an, dass Ihr Kanavape aufgeladen und bereit zum Verdampfen ist

Sollte die Spitze blinken, muss der Akku neu geladen werden:

- Schrauben Sie die Patrone von dem Vaporizer (Akku) ab
- Drehen Sie den Akku im Uhrzeigersinn auf das mitgelieferte USB-Ladegerät (nicht zu fest anziehen)
- Weiter bei Ladevorgang

Auffüllen der CBD-Patrone: Dazu das Mundstück von der Patrone abziehen und den blauen Plastikstöpsel entfernen